



บริษัท สหเศรษฐกิจ จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดล้อยาง ปี 1999 ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น KB-30F3 ซีเรียล KB30F3-3500

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดล้อยาง	KUBOTA	KB-30F3
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KB30F3-3500	0308826C		1999

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก็ง — สภาพเสื่อมสภาพค่อนข้างมาก ต้องซ่อมบำรุง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง / Engine Noise	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
จำนวนสูบ (สูบ)	
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม — เสื่อมสภาพ ค่อนข้างมาก
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ต้องซ่อมบำรุงมาก สภาพเสื่อมโทรม

