บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1995 ยี่ห้อ FURUKAWA รุ่น FX025-2 ซีเรียล K-025-11013

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	FURUKAWA	FX025-2
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แซสซี**	**ปี**
K-025-11013	D1105-670694		1995

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ซ่อม – ไม่แสดงผล
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ – เยี้ม ตามสภาพ,ปลายท่อไอเสียไม่มี
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม – เสียงดัง
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ซ่อม – บูช สลักบุ้งกี๋หลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ – สึกหรอตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง30ซม
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วงแบตเตอรี่