



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดักล้อยาง ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น 530 ซีเรียล 01A-10446

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดักล	รถดักล้อยาง	KOMATSU	530
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
01A-10446	6D105-10740		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	6 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ซ่อม
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	พอใช้
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบั้งที่	พอใช้ — มีเชื่อม ปะรอยผุ
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี

