



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดันดิน ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D20A-6 ซีเรียล D20 6-72717

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดันดิน	รถดันดิน	KOMATSU	D20A-6
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
D20 6-72717	4D95S-W90570		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 4529
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอก ต้องซ่อมบำรุง
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยก	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกดันใบมีด	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปรับมุมใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของใบมีด	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ — มีฝุ่น มีสนิม ตามสภาพการใช้งาน
ชนิดและขนาดของแตร	
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี

