



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดันดิน ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D20P-5 ซีเรียล D205-47333

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดันดิน	รถดันดิน	KOMATSU	D20P-5
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
D205-47333	4D94-2-23722		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอก ต้องซ่อมบำรุง
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยก	พอใช้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกดันใบมีด	พอใช้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปรับมุมใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของใบมีด	พอใช้ — มีรอยฉีกทะลุ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ — มีฝุ่น มีสนิม ตามสภาพการใช้งาน
ชนิดและขนาดของแตร	
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี

