



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดันดิน ยี่ห้อ MOROOKA รุ่น MK-160 ซีเรียล T-16087

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดันดิน	รถดันดิน	MOROOKA	MK-160
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
T-16087	6D14-787887		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	6
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ทำงานไม่เต็มระบบ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยก	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกดันใบมีด	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปรับมุมใบมีด	ซ่อม — รั่วซึม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของใบมีด	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ชนิดและขนาดของแทรค	
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี — ไฟเลี้ยง

