



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น MD97 ซีเรียล M93-50544

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	MD97
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
M93-50544	V4702-WE4611		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ – ช
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สาย	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาชับ	ขับ 4
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ใบมีด
การทำงานของเกียร์	
การทำงานของเกียร์ PTO	
แบตเตอรี่	มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี – เสื่อม สภาพ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – บางรายการไม่สามารถเช็คได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน

