



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SS1 ซีเรียล PS-03060

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOBELCO	SS1
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
PS-03060	FG200G232339		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ไม่มี
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 662
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ — 1สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ซ่อม — บูช สลักบู้งัดหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีง	
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาง 15 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี

