



บริษัท สหเศรษฐ์ ออชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ YANMAR รุ่น YM2700L ซีเรียล YM2700L-2853

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	YANMAR	YM2700L
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
YM2700L-2853			

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ไม่มี
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1001
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	2 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์,สาย	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาคับ	ขับ 2
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้าถอยหลังได้
การทำงานของเกียร์ PTO	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
แบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี — ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — เบาะไม่มี ต้องซ่อมบำรุง