



บริษัท สหเศรษฐ์ ออชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น KB20 ซีเรียล AV-51463

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	KB20
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
AV-51463	D1105-605047		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 668
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	3 ลูก
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	ช่อม
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ช่อม — ใช้งานไม่ได้
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ช่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ช่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สาย	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาลูกสูบ	ขับ 4 — หน้ายาง หลังล้อแทรก
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์ PTO	ช่อม
แบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี — ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — แบตเตอรี่ ไฟเลี้ยง