บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ยี่ห้อ TCM รุ่น FD60 ซีเรียล F40-00499

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TCM	FD60
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
F40-00499			

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 4143
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	6 สูบ — ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ
ความยาวของงา	เซนติเมตร
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน,ยางหน้าคู่
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี — ต้องพ่วง