บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ NEW HOLLAND รุ่น SNH754 ซีเรียล 1108803

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	NEW HOLLAND	SNH754
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
1108803	LR4B3-24-Y10123169		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	เก๋ง – เบาะสภาพดี,ภายในเสื่อมสภาพต้องซ่อมบำรุง
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 0003
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	4 สูบ – เยี้ม ตามสภาพ,มีรั่วของคราบน้ำมันต้องซ่อมบำรุง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	พอใช้ – รั่วซึม
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ปั้มยก ใช้งานไม่ได้
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 4
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	ปกติ – เดินหน้าถอย-หลังได้
การทำงานของเกียร์ PTO	ซ่อม – ใช้งานไม่ได้
แบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี – ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพยาง หน้า-หลัง เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนและซ่อมบำรุง