บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC05-6 ซีเรียล 5335

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC05-6
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
5335	3D72-2G 0382		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี — ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — ไม่มี
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ — สตาร์ทใช้งานไม่ได้
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม — เช็คไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — สภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนประกอบไม่ครบ
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี