บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ยี่ห้อ HINOMOTO รุ่น CR08 ซีเรียล CR08-00184

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	HINOMOTO	CR08
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
CR08-00184			

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – สตาร์ทใช้งานไม่ได้
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม – ใช้งานไม่ได้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ซ่อม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม – สึกหรอตามอายุการใช้งาน,น้ำมันรั่ว
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี – สถานะจอดขาย