บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ NEW HOLLAND รุ่น TN75S ซีเรียล 001254163947S

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| หมวดสินค้า | ประเภท | ยี่ห้อ | โมเดล |
|---|---|---|---|
| รถไถนา | รถไถนา | NEW HOLLAND | TN75S |
| **ซีเรียล** | **รหัสเครื่อง** | **แชสซี** | **ปี** |
| 001254163947S | IVEC0803525231-808346 | | |

| จุดตรวจเช็ค | |
|---|---|
| **ห้องคนขับ** | หลังคา |
| **หน้าจอควบคุมการทำงาน** | ปกติ |
| **มาตรวัดชั่วโมงทำงาน** | ปกติ — 1200 |
| **ระบบปรับอากาศ** | ไม่มี |
| **การทำงานของเครื่องยนต์** | |
| **จำนวนลูกสูบ** | 3 สูบ |
| **ชนิดของเชื้อเพลิง** | ดีเซล |
| **เสียงของเครื่องยนต์** | พอใช้ |
| **เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว** | พอใช้ |
| **ชนิดของเกียร์** | ออโต้ |
| **การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ** | ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ** | ปกติ |
| **ระบบน้ำมันไฮดรอลิก** | |
| **การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย** | ปกติ |
| **สภาพของปั๊มไฮดรอลิก** | พอใช้ |
| **สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก** | พอใช้ |
| **สภาพการทำงานทั่วไป** | |
| **ขนาดเพลาขับ** | ขับ 4 |
| **อุปกรณ์เสริมพิเศษ** | ไม่มี |
| **การทำงานของเกียร์** | พอใช้ |
| **การทำงานของเกียร์ PTO** | ซ่อม |
| **แบตเตอรี่** | มี |
| **สภาพของแบตเตอรี่** | ไม่ดี — ต้องพ่วง |
| **หมายเหตุ** | |
| **รายละเอียด** | เพิ่มเติม — ยางหน้าหลัง เสื่อมสภาพ |