บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 5FD50 ซีเรียล 5FD70-10650

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	5FD50
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
5FD70-10650	12Z-0002655		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก่ง — เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 15703
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — แบตเตอรี่ ไฟเลี้ยง
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน — ธรรมดาทั่วไป
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 400
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 120
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน,หน้าคู่
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี — ต้องพ่วง