



บริษัท สหเศรษฐิน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2015 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC70-7 ซีเรียล PC70-58478

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOMATSU	PC70-7
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
PC70-58478	4D95L-102143		2015

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก็ง — ไม่มีประตู กระจกข้างแตก
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นอยู่
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 11378
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — 4D95L
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้ — มีคราบน้ำรั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	พอใช้ — สายบางเส้นเสื่อมสภาพ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีน	ซ่อม — สึกหรอ หลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก 45 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	ใช้ได้ — สตาร์ทติด