



บริษัท สหเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2006 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 7FD35 ซีเรียล 7FDK40-16622

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า   | ประเภท       | ยี่ห้อ | โมเดล |
|--------------|--------------|--------|-------|
| รถโฟล์คลิฟท์ | รถฟอร์คลิฟท์ | TOYOTA | 7FD35 |
| ซีเรียล      | รหัสเครื่อง  | แชสซี  | ปี    |
| 7FDK40-16622 | 13Z 0029982  |        | 2006  |

| จุดตรวจ                             |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ห้องคนขับ                           | หลังคา — เริ่มฟู                       |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน               | ปกติ — ขึ้นครบ                         |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน      | ปกติ — 17182.๓3                        |
| ระบบปรับอากาศ                       | ไม่มี                                  |
| การทำงานของเครื่องยนต์              |                                        |
| จำนวนสูบ                            | 6 สูบ — 13Z                            |
| ชนิดของเชื้อเพลิง                   | ดีเซล                                  |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง               | พอใช้ — เริ่มดังนิดหน่อย               |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว             | พอใช้ — ควันเริ่มขาวนิดหน่อย           |
| ชนิดของเกียร์                       | ธรรมดา — 2เกียร์ เดินหน้า-ถอยหลัง      |
| การทำงานของเกียร์                   | พอใช้ — สึกหรือ คันเกียร์ชำรุด         |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ             | พอใช้ — ไม่พบการรั่ว แต่มีคราบขี้เกลือ |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ             | ปกติ                                   |
| หมายเหตุ                            |                                        |
| รายละเอียด                          |                                        |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก                  |                                        |
| การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | ปกติ — สายเริ่มเสื่อมสภาพบ้างแล้ว      |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก                 | ปกติ                                   |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                  | ปกติ                                   |
| สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก          |                                        |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกงาน         | ปกติ                                   |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเขียงเสา      | ปกติ                                   |
| สภาพการทำงานทั่วไป                  |                                        |
| ขนาดเสา                             | 2 ท่อน                                 |
| ความสูงของเสา                       | เซนติเมตร — 300 ซม.□                   |
| คุณสมบัติพิเศษของเสา                | ปกติ                                   |
| คุณสมบัติพิเศษของงา                 | ปกติ                                   |
| ความยาวของงา                        | เซนติเมตร — 150 ซม.□                   |
| ลักษณะของยาง                        | ยางลม — หน้าคู่-หลัง                   |
| สภาพแบตเตอรี่                       | เสื่อม — ต้องพ่วง                      |

