



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC70-8 ซีเรียล *KMTPC238J38A11897*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOMATSU	PC70-8
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KMTPC238J38A11897			

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง — เบาะสภาพดี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 2624
ระบบปรับอากาศ	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกดี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ — ไม่รั่ว
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ปกติ — ฟันบู้งัด หลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก 45
สภาพแบตเตอรี่	มี — สตาร์ทได้เลย ใช้งานได้ตามปกติ