



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเจาะหิน ปี 1992 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น E70B ซีเรียล \*7YF06717\*

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

| หมวดสินค้า       | ประเภท      | ยี่ห้อ      | โมเดล |
|------------------|-------------|-------------|-------|
| รถหัวเจาะดินตะขบ | รถเจาะหิน   | CATERPILLAR | E70B  |
| ซีเรียล          | รหัสเครื่อง | แชสซี       | ปี    |
| *7YF06717*       | 4D32-A51026 |             | 1992  |

| จุดตรวจ                             |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ห้องคนขับ                           | หลังคา — เบาะขาด เสื่อมสภาพ  |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน               | ซ่อม                         |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน      | ซ่อม                         |
| ระบบปรับอากาศ                       | ปกติ — ไม่มี                 |
| การทำงานของเครื่องยนต์              |                              |
| จำนวนสูบ (สูบ)                      | 4 สูบ                        |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง               | พอใช้                        |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว             | พอใช้                        |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ             | พอใช้                        |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก                  |                              |
| การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | ปกติ                         |
| สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก         | พอใช้ — ตามสภาพการใช้งาน     |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                  | ปกติ                         |
| สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก          |                              |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม           | ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ      |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งก็        | ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ      |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม         | ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ      |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด       | ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ      |
| สภาพการทำงานทั่วไป                  |                              |
| สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง            | ซ่อม — หลวม                  |
| สภาพโดยรวมของช่วงล่าง               | ซ่อม — ซ่อมบำรุง             |
| ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)             | เซนติเมตร — แทรคเหล็ก45      |
| สภาพแบตเตอรี่                       | มี — ต้องพ่วง                |
| หมายเหตุ                            |                              |
| รายละเอียด                          | เพิ่มเติม — รถเจาะ แทรคเหล็ก |

