



บริษัท สหเศรษฐกิจ จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2006 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FG15T-20 ซีเรียล M220-650781

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถฟอร์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	KOMATSU	FG15T-20
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
M220-650781	K15 006537X		2006

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะสภาพดี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1313
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	เบนซิน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกงา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเขี่ยงา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน — ธรรมดาทั่วไป
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 120
ลักษณะของยาง	ระบุ — หน้าลม หลัง ยางตัน
สภาพแบตเตอรี่	มี

