



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1991 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC03-1 ซีเรียล 1917

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC03-1
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
1917	1D84-1A 00926		1991

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี — ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน หลังคาบุฟุ้ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ไม่มี
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ — 1สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีง	
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรก (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาง 20 ซม.ล้อมสภาพ มีเส้น ไม่มีเส้น
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี

