



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1990 ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น MX15 ซีเรียล E6D00389

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	MITSUBISHI	MX15
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
E6D00389	L3E 45685		1990

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน หลังคาบุฟุ้ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 2962
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพอใช้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ — สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ขึ้นลงได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเวิลด์และมอเตอร์สวิตช์	พอใช้
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาว 23 ซม.
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่

