



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1999 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC27R-8 ซีเรียล 11255

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC27R-8
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
11255	3D82AE-3F 10363		1999

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 3260
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพอใช้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ขึ้นลงได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาว30ชม
สภาพแบตเตอรี่	มี

