



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถบดล้อยาง ปี 2004 ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CP210 ซีเรียล *8UBP010139*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถบด	รถบดล้อยาง	DYNAPAC	CP210
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
8UBP010139	4BG1 178114		2004

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 13702
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกเสื่อมสภาพ
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้าถอยหลังได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
จำนวนล้อยาง	7 ล้อ — หน้า3หลัง4
สภาพโซ่ขับเคลื่อน	พอใช้
ปั๊มน้ำ	พอใช้
ปั๊มดูดน้ำ	พอใช้
สภาพสายยางน้ำ	ซ่อม
หัวฉีดสเปรย์น้ำหน้า-หลัง	ซ่อม
สภาพแบตเตอรี่	มี