



บริษัท สหเศรษฐิน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1999 ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น RX-303 ซีเรียล 10084

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KUBOTA	RX-303
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
10084	D1503-10301		1999

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — แสดงผลไม่ครบถ้วน
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม — ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากท้าว, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	พอใช้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ซ่อม — บูช สลักบู้งัดหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ — สึกหรอตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรก (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาว30ชม
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่