



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 2008 ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK09SR ซีเรียล PA02-04817

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOBELCO	SK09SR
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
PA02-04817	2TNE68-YB 78826		2008

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 2687
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกพุด
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ — 2สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัก	ซ่อม — มีเฉพาะบู้งัก *ไม่มีชุดสลัก ไม่มีชุดโตงเตง*
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีน	พอใช้
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ — สึกหรอตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาง 23 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	มี