บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2000 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FD40W-7 ซีเรียล M163-105387

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	KOMATSU	FD40W-7
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
M163-105387	6D102-26320631		2000

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดง,ไม่ครบถ้วน
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	6 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 120
ลักษณะของยาง	ระบุ — คู่หน้าตัน,คู่หลังลม
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง