บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1999 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 6FD20 ซีเรียล 6FD25-13005

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า | ประเภท | ยี่ห้อ | โมเดล |
|---|---|---|---|
| รถโฟล์คลิฟท์ | รถฟอร์คลิฟท์ | TOYOTA | 6FD20 |
| **ซีเรียล** | **รหัสเครื่อง** | **แชสซี** | **ปี** |
| 6FD25-13005 | 2Z 0005933 | | 1999 |

| จุดตรวจ | |
|---|---|
| **ห้องคนขับ** | หลังคา — เบาะสภาพดี |
| **หน้าจอควบคุมการทำงาน** | ปกติ — แสดงผลครบ |
| **การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน** | ปกติ — 10690 |
| **ระบบปรับอากาศ** | ไม่มี |
| **การทำงานของเครื่องยนต์** | |
| **จำนวนสูบ** | 4 สูบ — ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง |
| **ชนิดของเชื้อเพลิง** | ดีเซล |
| **เครื่องยนต์มีเสียงดัง** | ปกติ |
| **เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว** | ปกติ |
| **ชนิดของเกียร์** | ธรรมดา |
| **การทำงานของเกียร์** | ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ** | ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม |
| **การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ** | ปกติ — ไม่รั่ว |
| **หมายเหตุ** | |
| **รายละเอียด** | |
| **ระบบน้ำมันไฮดรอลิก** | |
| **การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน** | ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม |
| **สภาพของปั๊มไฮดรอลิก** | ปกติ — ใช้งานได้ |
| **สภาพน้ำมันไฮดรอลิก** | ปกติ |
| **สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค** | |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา** | ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา** | ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ |
| **สภาพการทำงานทั่วไป** | |
| **ขนาดเสา** | 2 ท่อน |
| **ความสูงของเสา** | เซนติเมตร — 300 |
| **คุณสมบัติพิเศษของเสา** | ปกติ |
| **คุณสมบัติพิเศษของงา** | ปกติ |
| **ความยาวของงา** | เซนติเมตร — 110 |
| **ลักษณะของยาง** | ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน |
| **สภาพแบตเตอรี่** | มี — ต้องพ่วง |