บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถตักล้อยาง ปี 1996 ยี่ห้อ YANMAR รุ่น V2-2 ซีเรียล L2B-20600

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถตัก	รถตักล้อยาง	YANMAR	V2-2
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
L2B-20600	3TNE82A-KAH 08041		1996

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี — เบาะขาด สภาพไม่ดี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 6784
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ — ตามสภาพอายุการใช้งาน เครื่องเยิ้มคราบน้ำมัน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้ — ควันขาว
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ดี
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ซ่อม — ใช้งานได้ ตามสภาพ,เอวหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	ซ่อม — เอวหลวม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบุ้งกี๋	ซ่อม — มีเชื่อม ปะรอยผุ
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง