บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2012 ยี่ห้อ YANMAR รุ่น VIO70-3A ซีเรียล 36303B

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	YANMAR	VIO70-3A
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
36303B	4TNV98-ZWBV J9610		2012

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง – กระจกหัวเก๋งแตก ต้องซ่อม
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 8335
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – รอยน้ำมันเยิ้มตามอายุการใช้งาน,
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ – ไม่หลวม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	พอใช้ – เอว คอสไลด์บูมหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปุ้งกี๋	ปกติ – สลักปุ้งกี๋ หลวม ตามอายุการใช้งาน
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ – ขึ้นลงได้ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	พอใช้ – เอวหลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ – แฟรมมีผุ สนิม
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง 45 สภาพดี
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง