บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1994 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC40-7 ซีเรียล 23744

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC40-7
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
23744	4D84-2A 12131		1994

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก่ง – เบาะ สภาพดี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 5104
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – เครื่องแห้ง ไม่เยิ้ม,ไม่มีไอระเหย
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว,ไม่หลวม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ – ไม่รั่วซึม,คอไสด์บูมหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ – บูช สลักบุ้งกีหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ – ใช้งานได้ ไม่รั่วไม่ซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง 40 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	มี – สตาร์ทใช้งานได้เลย