บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 2014 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC40MR-3 ซีเรียล *KMTPC203CEE022314*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC40MR-3
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
KMTPC203CEE022314	4D88E 32851		2014

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — แสดงผลไม่ชัดเจน
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — เครื่องแห้ง ไม่เยิ้ม,ไม่มีไอระเหย
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว,ไม่หลวม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติดี
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ — ไม่รั่วซึม,คอไสด์บูมหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ — ใช้งานได้,ปากคีบ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ขึ้นลงได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ — เอวหลวม,แฟรมผุ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก35
สภาพแบตเตอรี่	มี — สตาร์ทใช้งานได้เลย