บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1997 ยี่ห้อ AIRMAN รุ่น AX30-2 ซีเรียล *867A021063*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	AIRMAN	AX30-2
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
867A021063	V1505-WL3147		1997

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 3818
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพภายนอกมี ผุ
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – เยี้ม ตามสภาพ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว ไม่ซึม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้ – มีรั่วมีเยิ้ม
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ – ไม่รั่วซึม,คอไสด์บูมหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ – บูช สลักบุ้งกีหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ – สึกหรอตามการใช้งาน
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ – แฟรมผุ,แทรคหลวม
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคเหล็ก เสริมยาง 30 (แฟรมล้อนำ-ตัวเดิน ผุ)
สภาพแบตเตอรี่	มี – สตาร์ทใช้งานได้เลย