บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2007 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC138US-8 ซีเรียล *KMTPC189K01020918*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOMATSU	PC138US-8
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
KMTPC189K01020918	4D95L-500962		2007

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง – เบาะขาด,กระจกบานประตูแตก
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 11674
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม – แอร์ไฟฟ้า ติดตั้งเพิ่ม
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – โดยรวมสภาพสึกหรอตามสภาพ
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – เยิ้ม รั่วของน้ำมัน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ – ใช้ได้ ไม่รั่วไม่ซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ – สลักบุ้งกี๋ หลวม,บุ้งกี๋ผุ ทะลุ ต้องซ่อมบำรุง
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ – ไม่มี
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ – ไม่หลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ – สนิม ผุ สึกหรอตามสภาพการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคเหล็ก 50
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง