บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2003 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 40-3FGL9 ซีเรียล 403FG9-11236

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	40-3FGL9
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
403FG9-11236	5K*5030623		2003

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะสภาพดี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ – เครื่องแห้ง ไม่เย็ม
ชนิดของเชื้อเพลิง	เบนซิน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ – ธรรมดาทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ – ธรรมดาทั่วไป
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 90,งาพร้อมปลอก
ลักษณะของยาง	ยางตัน – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี – สตาร์ทใช้งานได้เลย