บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2011 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 8FD18 ซีเรียล 8FD18-31264

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	8FD18
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
8FD18-31264	1DZ 0228610		2011

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 9873
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ – ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง,ไม่หลวม ไม่มีไอ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	ปกติ – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ,เกียร์ฟีด
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว ไม่ซึม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 400
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ – ธรรมดาทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ – ธรรมดาทั่วไป
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 107
ลักษณะของยาง	ยางลม – หน้า-หลัง สภาพดี
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง