บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1997 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 6FGL20 ซีเรียล 6FGL25-30239

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	6FGL20
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
6FGL25-30239	5K*1297598		1997

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 33905
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — เยี้ม สึกหรอตามอายุการงาน,ต้องซ่อมบำรุง
ชนิดของเชื้อเพลิง	เบนซิน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้ — หลวม ใช้งานได้ ไม่รั่วไม่ซึม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — เบรคใช้งานได้ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 107
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง