



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BULLDOZER Maker KOMATSU Model D20A-6 Serial D20 6-72717

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
BULLDOZER	BULLDOZER	KOMATSU	D20A-6
Serial	Engine	Chassis	Year
D20 6-72717	4D95S-W90570		

Check Point	
Operator	Canopy
Monitor Panel	Normal
Hour Meter Activity	Normal — 4529
Air Condition	Non
Engine Condition	
Number of Cylinder	4
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Type Transmission	Normal
Gear Working Condition	Manual
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Remark	
Details	More — สภาพภายนอก ต้องซ่อมบำรุง
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift Blade Cylinder Working Condition	Normal
Title Blade Cylinder Working Condition	Normal
Angle Blade Cylinder Working Condition	Normal
General Working Condition	
Blade Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal — มีฝุ่น มีสนิม ตามสภาพการใช้งาน
Type & Size Track Shoe	
Battery Condition	Non