



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : AGRICULTURAL TRACTOR Maker KUBOTA Model MD97 Serial M93-50544

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	KUBOTA	MD97
Serial	Engine	Chassis	Year
M93-50544	V4702-WE4611		

Check point	
Operator	Hood
Monitor Panel	Normal – ๕
Hour Meter Activity	
Air Condition	NONE
Engine Operation	
Number of Pistons	
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	
Black-White Smoke	
Type Transmition	Auto
Water Leak form Water Pump	
Water Leak form Radiater	
Hydraulic System	
Oil Leak form Velve,Hose	
HYD. Pump Conduction	
Hydraulic Oil	
General Working Condition	
Drive Shaft Size	Drive 4
Special Accessories	Blade
Gear Working Conduction	
Gear Working Condition PTO	
Battery	Have
Battery Condition	No Good – เสื่อม สภาพ
Remark	
Details	More – บางรายการไม่สามารถเช็คได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน