บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BULLDOZER Maker MOROOKA Model MK-160 Serial T-16087

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
BULLDOZER	BULLDOZER	MOROOKA	MK-160
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
T-16087	6D14-787887		

Check Point	
Operator	Cabin
Monitor Panel	
Hour Meter Activity	
Air Condition	Non
Engine Condition	
Number of Cylinder	6
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Type Transmission	Normal
Gear Working Condition	Manual
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Remark	
Details	More – ทำงานไม่เต็มระบบ
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift Blade Cylinder Working Condition	Repair – รั่วซึม
Title Blade Cylinder Working Condition	Repair – รั่วซึม
Angle Blade Cylinder Working Condition	Repair – รั่วซึม
General Working Condition	
Blade Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal
Type & Size Track Shoe	
Battery Condition	Non – ไฟเสี้ยง