บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## Product detail : AGRICULTURAL TRACTOR Maker YANMAR Model YM2700L Serial YM2700L-2853

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| Category | Type | Maker | Model |
|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL TRACTOR | AGRICULTURAL TRACTOR | YANMAR | YM2700L |
| **Serial** | **Engine** | **Chassis** | **Year** |
| YM2700L-2853 | 2TR27-06483 | | |

| Check point | |
|---|---|
| **Operator** | NONE |
| **Monitor Panel** | NONE |
| **Hour Meter Activity** | Normal – 1001 |
| **Air Condition** | NONE |
| **Engine Operation** | |
| **Number of Pistons** | 2 Pistons |
| **Fuel Type** | Diesel |
| **Engine Noise** | Normal |
| **Black-White Smoke** | Normal |
| **Type Transmition** | Manual |
| **Water Leak form Water Pump** | Fair |
| **Water Leak form Radiater** | Normal |
| **Hydraulic System** | |
| **Oil Leak form Velve,Hose** | Fair |
| **HYD. Pump Condiction** | Normal |
| **Hydraulic Oil** | Normal |
| **General Working Condition** | |
| **Drive Shaft Size** | Drive 2 |
| **Special Accessories** | NONE |
| **Gear Working Condiction** | Normal – เดินหน้าถอยหลังได้ |
| **Gear Working Condition PTO** | Normal – ใช้งานได้ปกติ |
| **Battery** | No Have |
| **Battery Condition** | No Good – ต้องพ่วง |
| **Remark** | |
| **Details** | More – เบาะไม่มี ต้องซ่อมบำรุง |