



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : SKID LOADER Year 2001 Maker KOMATSU Model SK714 Serial *37AF00258*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
LOADER	SKID LOADER	KOMATSU	SK714
Serial	Engine	Chassis	Year
37AF00258	4D88E 18175		2001

Check Point	
Operator	Cabin
Monitor Panel	Repair
Hour Meter Activity	Repair
Air Condition	Repair
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
Black - White Smoke	
Type Transmission	Normal
Gear Working Condition	
Water Leak from Water Pump	Repair
Water Leak from Radiator	Repair
Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	Repair
Hyd.Pump Condition	Repair
Hydraulic Oil	Repair
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Arm Cylinder Working Condition	Repair
Bucket Cylinder Working Condition	Repair
Bucket Cylinder Working Condition	Repair
สภาพการทำงานทั่วไป / General Working Condition	
Bucket Condition	Repair — ฝุ ณะล
Battery Condition	Non
Remark	
Details	More — สถานะจอด ตามสภาพใช้งานไม่ได้