



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 2004 Maker KOMATSU Model PC20UU-3 Serial
KMTPC010K05011540

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC20UU-3
Serial	Engine	Chassis	Year
KMTPC010K05011540	3D74E-N3AB N05563		2004

Check Point	
Operator	Canopy — เบาะ สภาพดี
Monitor Panel Condition	Repair — แสดงผลไม่ครบถ้วน
Hour Meter Activity	Normal — 3381
Air Condition	Non
Remark	
Details	More — แพรสม สนิม ฟู ตามอายุการใช้งาน
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal — ไม่รั่ว
Water Leak from Radiator	Normal — ตามภาพการใช้งาน
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair — รื้อซึม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal — บุษ สลักปั๊มก็หลวม
Arm Cylinder Working Condition	Normal — ไม่รั่ว ไม่ซึม
Blade Cylinder Working Condition	Normal — ขึ้นลงได้ตามปกติ
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — แทรคเหล็ก30ซม.□
Battery Condition	Have

