บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 2012 Maker DOOSAN Model DX35Z Serial >DHKCEAAAVD6006011<

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	DOOSAN	DX35Z
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
>DHKCEAAAVD6006011<	3TNV88-BSDB M1975		2012

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel Condition	Repair – หน้าจอมัว,เลือนลาง
Hour Meter Activity	Repair – ไม่แสดง
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder – เยี้ม ตามสภาพ
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Water Leak from Water Pump	Fair
Water Leak from Radiator	Normal
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Fair
Hyd.Pump Working Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal – ไม่รั่วซึม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – บูช สลักบุ้งกีหลวม
Arm Cylinder Working Condition	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Blade Cylinder Working Condition	Repair – ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Fair – สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง30ซม
Battery Condition	Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่