บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 2018 Maker MITSUBISHI Model FGE15T Serial F34-03812

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	MITSUBISHI	FGE15T
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
F34-03812	GK21 021339		2018

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel	Normal – เช็คไม่ได้
Hour Meter Activity	Normal – ไม่มี
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – มีคราบน้ำมันก็ยิ้ม สึกเหรอตามอายุการใช้งาน
Fuel Type	Gasoline
Engine Noise	Normal – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
Black - White Smoke	Normal – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Normal – สถานะ จอดขาย
Water Leak from Water Pump	Normal – สถานะ จอดขาด
Water Leak from Radiator	Repair
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Repair – เช็คไม่ได้
Hyd.Pump Condition	Normal – เช็คไม่ได้
Hydraulic Oil	Repair – ตามอายุการใช้งาน
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Repair – เช็คไม่ได้
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Repair – เช็คไม่ได้
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Slide Shift – 4. Control
The Length of Fork	Centimeter – ไม่มีงา
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง