



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : AGRICULTURAL TRACTOR Maker KUBOTA Model M1-75 Serial M74-50395

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	KUBOTA	M1-75
Serial	Engine	Chassis	Year
M74-50395	V4302-74884		

Check point	
Operator	Hood
Monitor Panel	Normal — แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal — 9703
Air Condition	NONE
Engine Operation	
Number of Pistons	
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Fair
Black-White Smoke	Fair
Type Transmition	Auto
Water Leak form Water Pump	Fair
Water Leak form Radiater	Fair
Hydraulic System	
Oil Leak form Velve,Hose	Repair — รั่วซึม
HYD. Pump Condition	Fair
Hydraulic Oil	Fair
General Working Condition	
Drive Shaft Size	Drive 4
Special Accessories	NONE — คานยกหน้า ไม่มีใบมีด ไม่มีปั๊มติ๊ก
Gear Working Condition	Normal
Gear Working Condition PTO	Repair
Battery	Have
Battery Condition	No Good
Remark	
Details	More — ภายนอกเสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบำรุง