บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Maker KOMATSU Model PC05-6 Serial 5335

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC05-6
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
5335	3D72-2G 0382		

Check Point	
Operator	Non – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน
Monitor Panel Condition	Normal – ไม่มี
Hour Meter Activity	Normal – ไม่มี
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder – สตาร์ทใช้งานไม่ได้
Engine Noise	Repair
Black - White Smoke	Repair
Water Leak from Water Pump	Repair
Water Leak from Radiator	Repair
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Repair
Hyd.Pump Working Condition	Repair
Hydraulic Oil	Repair
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair
Bucket Cylinder Working Condition	Repair
Arm Cylinder Working Condition	Repair
Blade Cylinder Working Condition	Repair
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	
The overall condition of the undercarriage	Repair – เช็คไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – สภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนประกอบไม่ครบ
Battery Condition	Non