บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Maker TOYOTA Model 5FD50 Serial 5FD70-10650

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	5FD50
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
5FD70-10650	12Z-0002655		

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 15703
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Remark	
Details	More – แบตเตอรี่ ไฟเลี้ยง
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces – ธรรมดาทั่วไป
The Height of Mast	Centimeter – 400
Special features of Mast	Normal – ธรรมดาทั่วไป
Special features of Fork	Normal – ธรรมดาทั่วไป
The Length of Fork	Centimeter – 120
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน,หน้าคู่
Battery Condition	Non – ต้องพ่วง