



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : WHEEL EXCAVATOR Year 1999 Maker KUBOTA Model KB-30F3 Serial
KB30F3-3500

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	WHEEL EXCAVATOR	KUBOTA	KB-30F3
Serial	Engine	Chassis	Year
KB30F3-3500	0308826C		1999

Check Point	
Operator	Cabin — สภาพเสื่อมสภาพค่อนข้างมาก ต้องซ่อมบำรุง
Monitor Panel Condition	Repair — ใช้งานไม่ได้
Hour Meter Activity	Repair — ใช้งานไม่ได้
Air Condition	Non
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Engine Noise	Repair — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Water Leak from Water Pump	Repair — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Water Leak from Radiator	Repair — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Hydraulic System	
Number of Cylinder (Cylinder)	
Hyd.Pump Working Condition	Repair — ใช้งานไม่ได้
Hydraulic Oil	Repair — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Black - White Smoke	
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
Bucket Cylinder Working Condition	Repair — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
Arm Cylinder Working Condition	Repair — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
Blade Cylinder Working Condition	Normal — ไม่มี
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Repair — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้
The overall condition of the undercarriage	Repair — เสื่อมสภาพ ค่อนข้างมาก
Battery Condition	Non
Remark	
Details	More — ต้องซ่อมบำรุงมาก สภาพเสื่อมโทรม

